

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por Mejora.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Mejoras en la vía desde Llano Grande – KM 38.
Fecha	20 – Agosto – 2021.
Comunidad	Molejón Llano Norte, Coclé.
Ubicación	Molejón, Llano Norte, Coclé.
Lugar	Lado derecho.
Por MPSA	1
Por Contratista Cobre Panamá	2
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Dalvis Batista
Nombre de Contratista Cobre Panamá	INMESA. (Tania Herrera, Emilio Pérez)
Nombre de Part. Externos	
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Dalvis Batista.
Objetivo de Misión	Verificar los avances en las mejoras.
Acciones	Inspección de trabajos.
Resultados	En la comunidad de Molejón, se realizaron los trabajos de riego de imprimación, esta actividad consiste en remover todo el material suelto con una barredora y en algunos casos con escobillones, luego de los trabajos de limpieza, por medio de una distribuidora se coloca la emulsión asfáltica de forma continua en el área preparada y cubriendo la misma con polvillo. El contratista cuenta con personal de seguridad y señalización en la vía que se realizan los trabajos para evitar cualquier tipo de accidentes.
Seguimiento	Realizar nueva inspección para verificar avance de las mejoras.

Documentación fotográfica

